

Перечень дефектов пожарной техники ООО "Балтнефтепровод"  
планируемых к устранению в 2014 году.

№ п/п	Марка , модель ТС	Г.Р.З.	Наименование узлов и агрегатов подлежащих ремонту	Планируемый объем работы			
1	2	3	4	5			
1.	АЦП-6/6-60	е286мм, 2005 г.,	Отсеки ПТВ	Ремонт днища, дверцы и перегородок			
				Устранение люфта ручек запорного механизма отсеков			
				Ремонт креплений ПТВ			
				Замена резиновых уплотнений			
			Кузов	Частичная замена обшивки, шпаклевка, покраска			
				Ремонт запора форточки и механизма подъема стекла в кабине личного состава			
			Дополнительное электрооборудование	Ремонт автономного обогревателя кабины личного состава			
				Ремонт тенов отопления цистерны для воды и пенообразователя			
			Специальное оборудование	Ремонт привода пожарного насоса			
				Ремонт пожарного насоса (нарушение герметичности задвижек, затворов и шаровых кранов)			
Замена заслонок ГВА							
Устранение течи цистерны							
2.	АЦП-6/6-60 (Урал-5662)	е285мм, 2005 г. вып	Кузов	Частичная замена обшивки, шпаклевка, покраска			
			Специальное оборудование	Устранение течи цистерны для воды			
			Дополнительное электрооборудование	Ремонт СГУ			
			3.	АЦ-3,0-40 (Урал-42206)	у075ее, 2002 г. вып	Кузов	Частичная замена обшивки, шпаклевка, покраска
Специальное оборудование	Ремонт пеносмесителя ПС-5						
	Замена шарового крана пенобака						
	Замена патрубка от пеносмесителя до пенобака						
	Устранение течи цистерны						
Дополнительное электрооборудование	Ремонт СГУ						
4.	АЦ-7-40 (КамаЗ-53215)	к850ве 60 rus, 2010 г. вып				Кузов	Замена резиновых уплотнений кабины личного состава
							Частичная замена обшивки, шпаклевка, покраска
			Установить подножку с правой стороны кабины личного состава				
			Замена газовых упоров и замка – защелки крышки насосного отсека				
			Отсеки ПТВ	Ремонт замков рулонных дверей			
				Специальное оборудование	Ремонт ПН-40УВ:		
			- замена всех уплотнительных прокладок, вентилях, кранов, мановакуумметров, электромагнитного клапана ГВА				
			Замена карданного вала насоса, замена подвесного подшипника карданного вала насоса.				
			Дополнительное электрооборудование		Ремонт СГУ		
			5	АЦ-2,5-40 (Зил433440)	н460кк, 2003 г.в.	Кузов	Частичная замена обшивки, шпаклевка, покраска
Дополнительное электрооборудование	Установка устройства для обогрева пенообразователя						
	Установка устройства для обогрева воды						
Специальное оборудование	ремонт ГВА						
	установка автономного обогревателя кабины личного состава						
	установка автономного обогревателя насосного отсека						
	6	АЦ 3,0-40 (Урал=43206)	а059кк 2002 г.в.,	Кузов	Частичная замена обшивки, шпаклевка, покраска		
Дополнительное электрооборудование				Установка устройства для обогрева пенообразователя			
				Установка устройства для обогрева воды			
				Установка датчиков уровня воды в цистерне			
Специальное оборудование				установка автономного обогревателя насосного отсека			
				установка СГУ			

Начальник СПБ ЯРНУ

Голубев Е.А.